









<p>注意事项 灯具安装请仔细阅读以下重要事项： 1. 灯具安装、维护前，必须切断电源，以防触电！ 2. 为确保安全，请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。 3. 如灯具发生异常现象，请迅速切断电源，并请专业人员进行处理。</p> 	<p>1.</p>  <p>1. 断开电源，按图步骤拆开灯具。</p>	<p>2.</p> <p>“up” 此面应朝上</p>  <p>2. 电缆线穿过防水塞。</p>	<p>3.</p> <p>水泥</p>  <p>注：为了达到所需的IP，灯具的输入电缆必须是H05Rn-F3G1.0mm²，并穿过前剥线。 3. 选择合适位置按尺寸钻孔打入钉套，用螺丝锁紧灯具壁座。</p>
<p>4.</p> <p>木板（请确保木板的厚度不少于5毫米）</p>  <p>4. 用螺丝将灯具壁盒锁紧在木板墙上。</p>	<p>5.</p>  <p>将背板拧到墙上后，用玻璃胶封上螺丝头。</p> <p>5. 将灯具连接好外部电源，调节到所需要的色温后将灯具母插线连接好。</p>	<p>6.</p>  <p>扭力:8kgf.cm</p> <p>6. 按图步骤将灯具安装好并锁紧螺丝。</p>	<p>7.</p>  <p>7. 完成安装，打开电源。</p>


部件名称	限用物质及其化学符号						
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
光源	○	○	○	○	○	○	
灯体	○	○	○	○	○	○	
线材	○	○	○	○	○	○	
电器	X	○	○	○	○	○	
塑胶	○	○	○	○	○	○	
玻璃	—	—	—	—	—	—	

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。



电源线穿透防水塞并接上灯具后，
将电源线外推收线，同时将防水
塞进线口向外翻转。



里面



外面

