

安装说明书

型号: DW-9230RW


注意事项

灯具安装请详细阅读以下重要事项：


1.灯具安装·维护前·必须切断电源·以防触电！

2.为确保安全·请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。

3.如灯具发生异常现象·请迅速切断电源·并请专业人员进行处理。




1.




1.断开电源，天花板安装面上截取适合的安装孔。

2.




2.将预埋件装到开孔处。

3.




3.使用螺丝将预埋件与天花板锁紧。

4.




4.填上水泥灰。

5.




5.调节固定板金·使预埋件与天花板底部平齐并固定。

6.




6.水泥灰干后·取下灯具防尘盖。

7.



7.将驱动器输入端连接外部电源·后将灯具装入预埋件框内并卡紧。

8.



8.将前罩卡入灯具内·完成安装·打开电源。

设备名称：II 类COB嵌灯

型号：DW-9230RW

| 部件名称 | 限用物质及其化学符号        |                      |                      |                                         |                                              |                                                      |
|------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      | 铅<br>Lead<br>(Pb) | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 镉<br>Cadmium<br>(Cd) | 六价铬<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr+6) | 多溴联苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 光源   | O                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |
| 灯体   | O                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |
| 线材   | O                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |
| 电器   | X                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |
| 塑胶   | O                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |
| 玻璃   | —                 | —                    | —                    | —                                       | —                                            | —                                                    |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。  
注：此产品之有效使用环保期限·是指在一般正常使用情况下。

