


**注意事项**

灯具安装请详细阅读以下重要事项：


1. 灯具安装，维护前，必须切断电源，以防触电！

2. 为确保安全，请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。


3. 如灯具发生异常现象，请迅速切断电源，并请专业人员进行处理。




1. 灯杆建议埋深深度为250-400mm。



2.



3.



将电线末端从灯具固定座内穿入，再拉出来预留一部分线以便调节灯具摆向。

3


L(棕线) (绿黄线) (蓝线)

AC 220-240V

注：为确保灯具在使用过程中避免安全隐患发生，请准备IP67外壳或相关连接器将灯具外部电缆线连接到电源。

注：为了达到要求的IP，灯具的输入电缆必须为 H05RN-F3G1.0mm²。

4.



调整灯具位置时，请先拧松螺丝。再调整夹具的适当位置后，请拧紧螺丝。

355°

灯具表面温度较高，注意烫手！

3. 将灯具底部螺丝锁紧使其固定在灯杆上，再将外部电源线连接灯具输入线。

4. 安装完成，打开电源。

版本1.0

设备名称：I类COB投光灯

型号：OFA-2181AST-T

| 部件名称 | 限用物质及其化学符号        |                      |                      |                                         |                                              |                                                      |
|------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      | 铅<br>Lead<br>(Pb) | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 镉<br>Cadmium<br>(Cd) | 六价铬<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr+6) | 多溴联苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 光源   | ○                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 灯体   | ○                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 线材   | ○                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 电器   | X                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 塑胶   | ○                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |
| 玻璃   | ○                 | ○                    | ○                    | ○                                       | ○                                            | ○                                                    |

本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

