


注意事项

灯具安装请详细阅读以下重要事项：


1.灯具安装·维护前，必须切断电源，以防触电！

2.为确保安全，请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。

3.如灯具发生异常现象，请迅速切断电源，并请专业人员进行处理。



1.




Ø100MM

3-40MM


1. 关闭电源，按图纸示在安装面上挖孔。

2.



2.将灯具的前面板与灯具后盖取出，将固定头逆时针旋转扭出。

3.



输入

H05RN-F 3G 1.0mm²


8MM (蓝/棕) 8MM (绿/黄线) 8MM (N/蓝线)

注：为了达到要求的IP，灯具的输入电缆必须为H05RN-F3G1.0mm²。

蓝色 棕线 绿/黄线

3.将电源线连接灯具内端子，锁上后盖，将灯具装入挖孔处扭紧螺丝并固定好。


4.



30°

4.调整到合适的角度后，将灯具的前面板装回灯具上并扭紧固定好。

5.



5.完成安装，打开电源。

设备名称：I类COB户外灯

型号：ODG-114BV

部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	O	O	O	O	O	O
灯体	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O
电器	X	O	O	O	O	O
塑胶	O	O	O	O	O	O
玻璃	O	O	O	O	O	O

本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

