

注意事项

灯具安装请详细阅读以下重要事项：

1. 灯具安装·维护前，必须切断电源，以防触电！

2. 为确保安全，请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。

3. 如灯具发生异常现象，请迅速切断电源，并请专业人员进行处理。

1-A1.

1-A2.

1-A3.

1-A4.

1. 请将安装盒固定在主板顶部。

2. 填满混凝土，然后取下主板。

3. 切断混凝土上方的螺钉的锐边。

1-A5.

1-A6.

1-B1.

安装方法二，不带安装盒

墙壁面木板厚度不小于5MM。

1-B2.

1-B3.

2.

| 设备名称：I 类LED户外灯 |                   | 型号：OBR-104CST        |                      |                                         |                                              |                                                      |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 部件名称           | 限用物质及其化学符号        |                      |                      |                                         |                                              |                                                      |
|                | 铅<br>Lead<br>(Pb) | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 镉<br>Cadmium<br>(Cd) | 六价铬<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr+6) | 多溴联苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 光源             | O                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |
| 灯体             | O                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |
| 线材             | O                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |
| 电器             | X                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |
| 塑胶             | O                 | O                    | O                    | O                                       | O                                            | O                                                    |
| 玻璃             | —                 | —                    | —                    | —                                       | —                                            | —                                                    |


本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。

**O**：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。


**X**：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。






电源线穿透防水塞并接上灯具后，  
将电源线外推收线，同时将防水  
塞进线口向外翻转。





里面



外面

